

Annexe 3

Reportage photographique

1



Vue éloignée du site depuis le sud (le bâtiment est mis en évidence)
(ICE, 23/06/2020)

2



Vue de l'entrée du sud (parking VL et futur accès poids-lourds) depuis le sud du site
(ICE, 23/06/2020)

Annexe 3

Reportage photographique

3



Vue d'une partie de la ligne de traitement : de gauche à droite, tri par flottation et broyage (ICE, 08/04/2021)

4



Façade nord du bâtiment, nouvellement fermée (ICE, 08/04/2021)

Annexe 3

Reportage photographique

5



Vue de l'intérieur du site
(ICE, 08/04/2021)

6



Vue du bâtiment depuis l'aire de stockage extérieure
(ICE, 08/04/2021)

Annexe 3

Reportage photographique

7



Futur local de stockage des granulats en big bags
(ICE, 23/06/2020)



Localisation des prises de vue
(Fond de plan : Géoportail)