

1.4 Le terrain vue rapprochée depuis angle Sud /Est de l'opération - PA6



L'opération est perceptible par les voies communales Est et Sud, les anciens bâtiments agricoles structurent l'ilot d'accueil du projet.

Le bâti agricole est majoritairement couvert en plaques d'acier galvanisé rouillé, toutes les toitures seront changées pour requalifier la perception extérieure de l'opération.

Le travail de paysagement est engagé en pré verdissement afin que les végétaux puissent de développer avant la mise en œuvre de l'opération.

1.5 Le terrain vue éloignée vers la limite Ouest- PA7



La perception du site en limite Ouest est aujourd'hui ouverte vers le paysage intérieur, le projet prévoit d'installer une clôture bois sur cette limite afin de préserver plus d'intimité pour les usagers et pour la maison voisine.