

Indice	Dates	Modifications	Dessiné	Vérifié
a	Avril 2015		SKE	
b	Avril 2016	Précision des apports et particulièrement des apports ruraux	AMY	

Diagnostic capacitaire des conduites

Saturation

- Inférieure à 75 %
- Entre 75 et 100 %
- Entre 100 et 150 %
- Supérieure à 150 %

Anomalies constatées

Type de défauts

- Réduction de diamètre
- Eaux stagnantes
- Dépôts

Hydrographie

- Cours d'eau
- Bassins de rétention
- Zones humides

Dysfonctionnements hydrauliques identifiés

- Problème lié au pluvial sur zone déjà urbanisée
- Problème en aval de zones urbanisées
- Manque de précision
- Point de vigilance
- Pas/Plus de problème
- Problème lié au ruissèlement sur La Turballe
- Problème non lié au réseau d'eaux pluviales

