


Plan de situation photographique :

Photo 1 environnement proche

Photo 2 paysage lointain



Date: 06/02/2017

Sources : © IGN 2017 - CD53 2017

Conception et réalisation : CD53/DI/WEBROUTE



Photo 1 Environnement proche



Photo 2 Paysage lointain



Plan de situation




Photographies des désordres présents au niveau de l'ouvrage hydraulique existant

Présence d'un seuil
en aval de l'I.O.H



Partie amont de l'I.O.H





Disjointoiement du tympan
et apparitions de cavités

Désorganisation du perré



Décollement du bandeau aval



