







Nouvelles surfaces imperméabilisées (ha)	
Route de service de la rampe d'approche	0,15
Elargissement sur accotement / Création de chaussée Taxiway bravo	0,34
Elargissement raquette 25	0,12
Elargissement AST	0,1
Elargissement de la zone de repoussage	0,11
Elargissement AST pour SSLIA	0,07
Elargissement PAPI 07 Elargissement PAPI 25 Elargissement seuil piste 07 Elargissement seuil piste 25	0,13
TOTAL	1,02

Zones humides impactées (ha)	
impact des zones revêtues	0,34
Impact des zones non revêtues	0,08
Impact des tranchées drainantes de Bravo	0,08
Impact du prolongement de la rampe d'approche	0,06
Impact supplémentaire des regards	0,07
Impact engendré par la pose de dalots	0,01
TOTAL	0,64

