

Me GOIC  
Mandataire Judiciaire  
39, rue du Capitaine Meignan  
35 044 Rennes

LIQUIDATION DE LA SA HUBERT BOIS  
Rue des Forges  
53440 ARON

**BILAN DES OPERATIONS DE MISE EN SECURITE  
AU TITRE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DU SITE CLASSE**



SARL LABEL ENVIRONNEMENT – Février 2020  
P. Foucault  
67, Bd Churchill - 72100 Le Mans  
Tél: 02 43 86 98 25



## TABLE DES MATIERES

<b>CHAPITRE 1 . PROBLEMATIQUE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
1.1 Contexte.....	5
1.2 Objectifs .....	5
<b>CHAPITRE 2 . MESURES DE GESTION .....</b>	<b>9</b>
2.1 Dégagement, dégazage et évacuation des cuves à hydrocarbures .....	9
2.2 Nettoyage des zones souillées aux hydrocarbures.....	11
2.3 Purge des zones impactées en hydrocarbures .....	12
2.3.1. Purge de la zone S2.....	12
2.3.2. Purge de la zone S7.....	13
2.4 Vérification de l'état des milieux.....	15
2.5 Coûts des opérations .....	16

### Table des photos

Photo 1 : démolition du local.....	9
Photo 2 : cuves à fuel mises à jour.....	9
Photo 3 : cuve à huile dans le garage.....	9
Photo 4 : hydrocureur utilisé.....	10
Photo 5 : extraction de la cuve à huile dégazée du garage.....	10
Photo 6 : cuves dégazées en attente d'enlèvement.....	10
Photo 7 : zone souillée aux hydrocarbures nettoyée.....	11
Photo 8 : zone S2 purgée et remblayée.....	12
Photo 9 : zone S7 après la purge.....	13
Photo 10 : terres impactées en attente d'enlèvement.....	14
Photo 11 : caissons de déchets en attente d'enlèvement.....	14

### Table des figures

Figure 1 : conclusion du rapport Suez.....	5
Figure 2 : plan du site (extrait rapport SUEZ).....	6
Figure 3 : cadastre avant la vente (extrait Géoportail).....	7
Figure 4 : cadastre et propriétaires après la vente (source cadastre.gouv.fr).....	8
Figure 5 : résultats des analyses de sol.....	15
Figure 6 : facture SOA de curage des cuves à hydrocarbures.....	16
Figure 7 : facture Passenaud d'enlèvement et traitement des déchets non dangereux.....	17
Figure 8 : facture SECHE d'enlèvement et traitement des terres polluées aux hydrocarbures.....	18
Figure 9 : facture SECHE d'enlèvement et traitement des terres polluées aux hydrocarbures.....	19
Figure 10 : bon de reprise Passenaud des ferrailles.....	20



# Chapitre 1 . PROBLEMATIQUE GENERALE

## 1.1 Contexte

Par décision du Tribunal de Commerce de Laval en date du 20 avril 2016, la SA Hubert Bois, sise rue des Forges à Aron (53440), a été placée en liquidation judiciaire. Le jugement a désigné liquidateur la SCP DAVID - GOIC.

La société a ainsi cessé son activité de scierie et façonnage de bois exercée dans le site classé soumis à déclaration en préfecture, lequel a fait l'objet d'un mémoire de cessation d'activité requis. Celui-ci a été élaboré par SUEZ REMEDIATION en avril 2018, et a conclu sur la nécessité d'enclencher des mesures de mise en sécurité du site.

## 1.2 Objectifs

Le rapport SUEZ Remédiation a dans le détail conclu :

Les investigations menées au droit de l'ensemble du site ont mis en évidence deux impacts par des hydrocarbures globalement délimités en profondeur et partiellement en latéral, ainsi qu'une problématique en métaux (arsenic, cuivre, plomb et zinc) dans les sols entre 0 et 1 m. Au regard des résultats d'analyses de l'ensemble des sondages du site, ces deux impacts sont considérés comme des sources concentrées.

Le schéma conceptuel met en avant la présence de risque potentiel :

- en cas d'usage futur résidentiel au droit de la parcelle n°73 :
  - pour l'ingestion accidentelle de sols, l'inhalation de poussière, le contact cutané ou l'ingestion de légumes ou de fruits autoproduits du fait de la qualité des sols de surface (remblais – métaux et HC),
  - pour d'éventuels futurs usages des eaux souterraines en l'absence d'information sur la qualité de ce milieu,
- en cas de projet futur uniquement industriel :
  - pour l'inhalation de poussières du fait de la présence de polluants dans les sols superficiels (remblais – métaux et HC),
  - pour l'inhalation en cas de réutilisation des bâtiments du fait de la présence de traces noires d'hydrocarbures au sol et/ d'odeur ambiante d'hydrocarbures dans les bâtiment 4 et 5,
  - pour d'éventuels futurs usages des eaux souterraines en l'absence d'information sur la qualité de ce milieu.

Compte tenu des résultats acquis, nous recommandons :

Pour l'ensemble du site :

- la mise en sécurité du site : nettoyage/dégazage et inertage ou extraction de la cuve toujours en place sur site (cuve C5) et nettoyage des zones souillées par des hydrocarbures au droit des bâtiments 4 et 5,
- la mise en œuvre de mesures de gestion simple : purge des sources concentrées en hydrocarbures mises en évidence dans les sols de S2 et S7,
- selon les résultats des analyses des sols restant en place, des investigations complémentaires et une Analyse des Risques Résiduels (ARR) pourront être réalisées afin de vérifier la compatibilité de l'état résiduel du site avec le futur usage envisagé de type industriel,
- la mise en place de piézomètres sur site pour vérifier la qualité des eaux souterraines au droit du site,
- dans un projet de réutilisation des bâtiments 4 et 5, un contrôle de la qualité de l'air ambiant pourra être mené,
- le recouvrement des zones de circulations,
- le respect des aménagements pris en considération au chapitre IX.1,

En complément au droit de la parcelle n°73 où un usage sensible de type résidentiel est projeté :

- le recouvrement des sols de surface par de la terre saines sur une épaisseur de 30 cm au droit de l'ensemble de la parcelle voire jusqu'à 50 cm au droit de futures zones cultivées (potagers),
- en cas de volonté de mis en place d'arbre fruitiers de vérifier la compatibilité du site avec l'usage par le biais d'investigations complémentaires et d'un calcul de risque sanitaire.

En complément, il conviendra :

- de préserver la mémoire de l'état des parcelles et des recommandations ci-dessus,
- en cas de travaux, la prise en compte des risques sanitaires liés à la présence d'indices de pollution dans les sols pour les travailleurs intervenant sur le site,
- en cas d'excavation de terres et / ou de retrait des infrastructures enterrées (cuves, etc.), de procéder au tri de des terres en fonction de leur qualité et leur évacuation vers des filières adaptées, notamment pour les zones montrant des dépassements des critères de déchets inertes. Nous rappelons que, en cas d'excavation des terres et d'évacuation des terres, les critères d'acceptation ISDI ne représentent pas des valeurs « limites » et ne constituent en aucun cas des seuils de dépollution, ce sont les seuils d'acceptation des différentes filières d'élimination qui déterminent le choix de destination des terres,
- de remettre en perspective ces conclusions en cas de changement d'aménagement ou d'usage du site.

Figure 1 : conclusion du rapport Suez.

Le plan ci-dessous précise l'emprise du site classé, localise les infrastructures et les sondages et prélèvements de sol effectués par SUEZ :




Figure 2 : plan du site (extrait rapport SUEZ).



La vue du cadastre ci-dessous correspond à la situation avant la vente de 2019 :




Figure 3 : cadastre avant la vente (extrait Géoportail).

La vue du cadastre ci-dessous correspond à la situation parcellaire après la vente de 2019:




Figure 4 : cadastre et propriétaires après la vente (source cadastre.gouv.fr).



## Chapitre 2 . Mesures de gestion

### 2.1 Dégagement, dégazage et évacuation des cuves à hydrocarbures

Le local des cuves a été démolí (avec l'accord du nouveau propriétaire) pour en permettre l'accès en vue de leur dégazage :

Photo 1 : démolition du local des cuves à fuel.



Photo 2 : cuves à fuel mises à jour.

Une cuve à huile usagée (non repérée dans le rapport SUEZ) a été repérée dans le garage et dégagée avant son dégazage :



Photo 3 : cuve à huile dans le garage.

Photo 4 : hydrocureur utilisé.



Photo 5 : extraction de la cuve à huile dégazée du garage.



Photo 6 : cuves dégazées en attente d'enlèvement.



## **2.2 Nettoyage des zones souillées aux hydrocarbures**

Les zones souillées aux hydrocarbures dans les bâtiments 4 et 5 ont été nettoyées, comme en témoigne la vue ci-dessous :



*Photo 7 : zone souillée aux hydrocarbures nettoyée.*

Précisons que le repreneur, dans le cadre du réaménagement du local, a prévu de déployer en ce début d'année une dalle béton sur l'intégralité du plancher du bâtiment 4.

## 2.3 Purge des zones impactées en hydrocarbures

### 2.3.1. Purge de la zone S2

Cette zone est localisée en façade du garage (bâtiment 5) Les terres impactées ont été grattées et enlevées jusqu'à atteindre le substratum rocheux :



L'excavation a été ensuite comblée avec les gravats issus de la démolition des murs du local des cuves :



Photo 8 : zone S2 purgée et remblayée.

### 2.3.2. Purge de la zone S7

Cette zone S7 est localisée en périphérie Nord du local de traitement du bois. Les terres impactées ont été enlevées:



*Photo 9 : zone S7 après la purge.*



Les vues ci-dessous illustrent la terre impactée devant être traitée et les déchets déposés en caisson en attente d'enlèvement :



*Photo 10 : terres impactées en attente d'enlèvement.*



*Photo 11 : caissons de déchets en attente d'enlèvement.*



## 2.4 Vérification de l'état des milieux

Les vues ci-dessous localisent les prélèvements de sol de contrôle de l'état des milieux après les purges :



Les résultats des analyses de sol après enlèvement des terres sont:

**WESSLING**

Quality of Life

WESSLING France S.A.R.L.

21, de Chénée Thérèse - 40 rue du Ruisseau  
BP 60705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier  
Tél. +33 (0)4 74 99 50 20 - Fax +33 (0)4 72 53 99 56  
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

WESSLING France S.A.R.L., 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

LABEL ENVIRONNEMENT

Monsieur Gilles GRELE

67 Boulevard Winston Churchill

72100 LE MANS

Rapport d'essai n°:

Commande n°:

Interlocuteur:

Téléphone:

eMail:

Date:

ULY19-020472-1

ULY-17215-19

M. Marion-Veyret

+33 474 900 558

M.Marin-Veyret@wessling.fr

14.10.2019

**Rapport d'essai**

**Hubert Bois**

St Quentin Fallavier, le 14.10.2019

N° d'échantillon

19-166814-01

19-166814-02

19-166814-03

19-166814-04

Désignation d'échantillon

Unité

Local traitement  
ruisseau 0.5 - 1.0

Local traitement  
ruisseau amont  
0.5-1.0

Garage sud 1.6m

Garage nord  
1.6m

Analyse physique

Matière sèche

% mass MB

83,6

83,5

82,7

83,8

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40

mg/kg MS

29

<20

<20

<20

Hydrocarbures > C10-C12

mg/kg MS

<20

<20

<20

<20

Hydrocarbures > C12-C16

mg/kg MS

<20

<20

<20

<20

Hydrocarbures > C16-C21

mg/kg MS

<20

<20

<20

<20

Hydrocarbures > C21-C35

mg/kg MS

25

<20

<20

<20

Hydrocarbures > C35-C40

mg/kg MS

<20

<20

<20

<20

Figure 5 : résultats des analyses de sol.

**Aucune valeur problématique en hydrocarbures n'est relevée dans les analyses de sol.**

## 2.5 Coûts des opérations

Les factures relatives à la mise en sécurité du site sont données ci-dessous :

**SOA LAVAL**  
 8 ZONE ARTISANALE DES CHENES  
 53940 SAINT BERTHEVIN  
 Tel: 02.43.68.11.79  
 SIRET: 08548044000107  
 @: soa.laval@groupe-sarp.com  
 Contact: Julien RENVOISE

**FACTURE**

N° Facture 190701403  
 Date Facture 22/07/2019

Adresse des travaux  
 HUBERTS BOIS SA  
 RUE DES FORGES 53440 ARON

N° Client & N° CC 184426-C00154139  
 Mode de règlement Virement  
 Condition de régl. 30 jours  
 Date d'échéance 21/08/2019  
 N° TVA intra co client FR72834941197  
 Nos références 1657407  
 N° de la commande 1657407 N° du contrat  
 Références du client

Adresse de facturation  
 DAVID - GOIC ET ASSOCIES  
 (MANDATAIRE JUDICIAIRE HUBERT BOIS ARON)  
 39 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN  
 35000 RENNES

Code	Designation	Unité	Quantité	PU HT	T. TVA	Montant HT
	<b>Date de la dernière intervention : 22/07/2019</b>					
CUV	Pompage dégazage 2 cuves GO d'environ 5 m3 chacune + bidons situés à côté	FO	1,000	670,00	20,00	670,00
	Nétoyage 1 cuve HU environ 2 m3					
ADG	Acheminement et traitement des déchets issus de cuves à fioul	M3	1,760	218,00	20,00	383,68
	BSD N° S0313 - 1657407.1.1 - 2					

TVA acquittée sur les engorgements. Voir conditions générales de vente. Nos prestations seront réglées au comptant à réception de la facture sauf convention particulière. Notre société ne pratique pas l'escompte. Un taux de late fee de 10% sera appliqué en cas de retard de paiement, ainsi qu'une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement conformément à l'article D.411-5 du Code de Commerce. Cette indemnité forfaitaire est non applicable aux particuliers. En cas de frais de recouvrement exposés supérieurs à ce montant, une indemnité complémentaire pourra être demandée sur présentation des justificatifs correspondants. Les moyens de paiement acceptés sont : Virement Bancaire, Chèque et Espèces (pour les espèces, le montant de la facture doit être inférieur à 1000 euros). COORDONNÉES BANCAIRES : BNP PARIBAS Elysée Hautsmann - IBAN : FR76 3000 4002 2600 0267 4173 175 - BIC : BNPAFRPPXXX

Montant	Taux	Base TVA	Total HT lignes	
1 053,68 €	20,00%	210,74 €	Total HT	1 053,68 €
			Total TVA	210,74 €
			Total TTC	1 264,42 €
			<b>Net à payer</b>	<b>1 264,42 €</b>

SOA  
 8 Rue Nathalie Sarraute  
 TSA 60504  
 44205 NANTES CEDEX 2  
 RCS NANTES NANTES CEDEX 2  
 SA, au capital de 2 650,000  
 N° TVA INTRA CO FR07085480440 Code NAF 3700Z  
 N° SIRET : 08548044000382

N° CC C00154139  
 N° Facture 190701403  
 Net à payer 1 264,42 €  
 Date d'échéance 21/08/2019  
 Papillon à joindre au règlement

Page 2 sur 2

Figure 6 : facture SOA de curage des cuves à hydrocarbures.

**PASSENAUD**

DECHETS RECYCLAGE

**SAS PASSENAUD RECYCLAGE**ROUTE DE PARIS  
RD 323  
72470 CHAMPAGNESAS AU CAPITAL DE 1 668 000 €  
SIRET : 412 242 315 000 16 - APE : 3812Z  
TVA N° : FR 43412242315COORDONNÉES BANCAIRES :  
CIC 541the entreprises  
IBAN : FR76 3004 7188 5000 0144 9720 185  
BIC : CICFIRPP**SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIÉS**  
39 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN  
CS 34433  
35044 RENNES CEDEX**FACTURE**DATE  
31/07/2019FACTURE N°  
01-19071425

CONDITIONS DE PAIEMENT

Virement à 30 jours de 15 au 15/08/2019

N° DE COMPTE

DAVGO

Page 1

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNIT.	MONTANT HT.
	MATRE GOIC/LIQUIDATION HUBERT BOIS ARON - 53440 ARON			
	LIQUIDATION HUBERT BOIS 53 ARON			
DEPOT	DEPOT DE LA BENNE DECHETS	1,000	180,00 € AJ	180,00
	Récl. : 21991 du 22/07/2019			
TR	ROTATION OU ENLEVEMENT BENNE DIB	1,000	180,00 € AJ	180,00
TD	FRAIS DE TRAITEMENT DIB	3,720	89,00 € /T	368,28
	Récl. : 041782 / 21991 du 23/07/2019			
TVA APPLICABLE ART. 261-3-2° DU CGI - TVA Accréditée Sur Les Déchets				
Selon la loi 2007-75 du 04.02.2008 LME inférée à l'acte de la loi n° 104, les débits de règlement ne peuvent dépasser 40 jrs de mois.				
Séjour de 2012-2017 en cas de défaut de paiement du consommateur calculé sur la base d'une aide mensuelle inférieure de 40 euros par mois de recouvrement.				
Exemple Néant				
N° d'identification 720030100475 déchets résidu et d'industrie et matières de récupération				
Les règlements sont à effectuer à l'ordre de : <b>SAS PASSENAUD RECYCLAGE</b>				
Escompte	Acompte	Réclée HT	TOTAL HT	TOTAL TVA
			728,28	145,66
Taux TVA	Base HT	Montant TVA	Montant TTC	
20,00	728,28	145,66	873,94	
Net à payer				873,94
Devise EURO				

R.D. 323 - 72 470 Champagne  
Tél 02 43 54 12 54  
Fax 02 43 03 15 38  
contact@passenaud.fr

Tous les déchets sont traités conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les déchets sont traités conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les déchets sont traités conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.



passenaud.fr

Figure 7 : facture Passenaud d'enlèvement et traitement des déchets non dangereux.



Les Hêtres  
CS 20020  
53811 CHANGE CEDEX 9  
Tél : 02.43.59.37.54  
Fax : 02.43.59.60.25  
S.A.S au capital de 2 011 376,00 EUR  
SIRET : 33405518300035 NAF : 3821Z  
Numéro de TVA: FR 70334055183

. GOIC ISABELLE SCP  
39 rue du Capitaine Maignan  
CS 34433  
35044 RENNES CEDEX

RIB : 17906 00090 11927038000 92 Crédit Agricole LAYAL  
Code BIC : AGRIFRPP879 IBAN : FR7617906000901192703800092  
Règlement à SECHE ECO INDUSTRIES Service recouvrement Les Hêtres CS 20020 53811 CHANGE CEDEX 9

FACTURE	Numéro Pièce	Date Facture	Code Client
	1909-0037FC-SEI	05/09/2019	FR35RE1420

Page n° 1

Mode de règlement : virement à 45 jours nets

2 342,92 EUR

Echéance : 14/11/2019

Votre N° TVA Intra-Communautaire :

Désignation	TVA	Un	Qté	P.U. HT	Rem	P.U. Net	Total HT
N/Ref: SE1-007857/001 V/Ref:							
V/Ref Prestations :							
N° BSD : NC							
BL SE1-290859 Poids Total 18,440 Tonnes							
TERRES POLLUEES	150	TO	18,440	80,00		80,00	1 475,20
Emission BSD : GOIC ISABELLE SCP 53440 Camion : FDI25P2							
Entrée Le 20/08/2019 à 14:28 Pesée 38026 Qté = 39,12							
Sortie Le 20/08/2019 à 15:20 Pesée 49143 Qté = 20,68							
Sous-Total SE1-007857/001		TO	18,440				1 475,20
Total Pièce		TO	18,440				
TQAP Classe I	150	TO	18,440	25,88		25,88	477,23

TVA	Désignation	Montant HT Brut	Montant HT Net	% TVA	Total TVA
150	FRA Normal (20%) Excl	1 952,43	1 952,43	20,00 %	390,49

Total HT	Total TVA	Net à payer
1 952,43	390,49	2 342,92

En cas de paiement à une date antérieure à celle de la facture, l'escompte est de zéro.

Une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40EUR et des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10pts seront appliqués pour toutes sommes non payées à l'échéance.

En cas de litiges seul le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société Séché Eco-Industries sera compétent. En cas de dispositions contractuelles contraires, les conditions fixées au contrat signé entre les parties prévalent sur l'ensemble des dispositions de cette clause.

Le tarif de TQAP appliqué à cette facture est celui en vigueur et connu à la date de l'émission de cette facture. Si toutefois le tarif applicable devait être modifié par les autorités compétentes après que cette facture soit émise, un ajustement sera effectué, au titre de cette facture, sur la facture suivante pour refléter le nouveau taux applicable.

SE1 FACTURE

Client : FR35RE1420

N° Pièce : 1909-0037FC-SEI

Date : 05/09/2019

Montant : 2 342,92 EUR

Figure 8 : facture SECHE d'enlèvement et traitement des terres polluées aux hydrocarbures.





Les Hétras  
CS 20020  
53811 CHANGE CEDEX 9  
Tél : 02.43.59.37.54  
Fax : 02.43.59.60.25  
S.A.S au capital de 2 011 376,00 EUR  
SIRET : 33405518300035 NAF : 3821Z  
Numéro de TVA : FR 70334055183

GOIC ISABELLE SCP  
39 rue du Capitaine Maignan  
CS 34433  
35044 RENNES CEDEX

28 OCT. 2019

Hubert Bois  
Délivré de plein  
d'après

RIB : 17906 00090 11927038000 92 Crédit Agricole LAVAL  
Code BIC : AGRIFRPP879 IBAN : FR7617906000901192703800092  
Règlement à SÉCHÉ ECO INDUSTRIES Service recouvrement Les Hétras CS 20020 53811 CHANGE CEDEX 9

FACTURE	Numéro Pièce	Date Facture	Code Client
	1910-0205FC-SE1	23/10/2019	FR35RE1420

Page n° 1

Mode de règlement : virement à 45 jours nets

2 569,07 EUR

Echéance : 15/12/2019

Votre N° TVA Intra-Communautaire :

Désignation	TVA	Un	Qté	P.U. HT	Rem	P.U. Net	Total HT
N/Réf: SE1-007857/001 V/Réf:							
V/Réf Prestations :							
N° BSD: NC BL SE1-293718 Poids Total 20.220 Tonnes TERRES POLLUEES	150	TO	20.220	80,00		80,00	1 617,60
Emetteur BSD: GOIC ISABELLE SCP 53440 Cordon: BNS0609E Entrée Le 19/09/2019 à 07:13 Pese 39866 Qté = 40,10 Sortie Le 19/09/2019 à 08:30 Pese 51224 Qté = 19,88							
Sous-Total SE1-007857/001	TO		20.220				1 617,60
Total Pièce	TO		20.220				
TGAP Classe 1	150	TO	20.220	23,88		23,88	523,29

TVA	Désignation	Montant HT Brut	Montant HT Net	% TVA	Total TVA
150	FRA Normal (20%) Enet	2 140,89	2 140,89	20,00%	428,18

Total HT	Total TVA	Net à payer
2 140,89	428,18	2 569,07

En cas de paiement à une date antérieure à celle de la facture, l'escompte est de zéro.  
Une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40EUR et des pénalités de retard au taux de la BCR majoré de 10pts seront appliqués pour toutes sommes non payées à l'échéance.

En cas de litiges seul le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société Séché éco-Industries sera compétent. En cas de dispositions contractuelles contraires, les conditions fixées au contrat signé entre les parties prévalent sur l'ensemble des dispositions de cette clause.

Le taux de TGAP appliqué à cette facture est celui en vigueur et connu à la date de l'émission de cette facture. Si toutefois le tarif applicable devait être modifié par les autorités compétentes après que cette facture soit émise, un ajustement sera effectué, au titre de cette facture, sur la facture suivante pour refléter le nouveau taux applicable.

SE1 FACTURE  
Client : FR35RE1420  
N° Pièce : 1910-0205FC-SE1  
Date : 23/10/2019  
Montant : 2 569,07 EUR

Figure 9 : facture SECHÉ d'enlèvement et traitement des terres polluées aux hydrocarbures.

**PASSENAUD**

DEPUIS 1907

RELEVÉ DE COLLECTE n° 01-19071014

**SAS PASSENAUD RECYCLAGE**ROUTE DE PARIS  
RD 323  
72470 CHAMPAGNE  
Tél: 0243541254**SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIÉS**  
39 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN  
CS 34433  
35044 RENNES CEDEXMERCI DE JOINDRE  
CE DOCUMENT A VOTRE FACTURE

CHAMPAGNE, le 31 Juillet 2019

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci dessous, le détail de nos enlèvements pour la période suivante :

**Du 23/07/2019 au 23/07/2019**

Date	Désignation	Observation	N° bon	Quantité	PU HT EUR	Montant HT EUR
<b>MAITRE GOIC/LIQUIDATION HUBERT BOIS A ARON</b>						
23/07/2019	FERRAILLE MELEE	FERRAILLE POSEE SUR BENNE TERRE	041759	0,760 T	80,000	60,80
23/07/2019	FERRAILLE MELEE	FERRAILLE POSEE SUR LA BENNE TERRE	041761	1,000 T	80,000	80,00
<b>Total FERRAILLE MELEE</b>				<b>1,760 T</b>		<b>140,80</b>
<b>Total site : MAITRE GOIC/LIQUIDATION HUBERT BOIS A ARON</b>				<b>1,760 T</b>		<b>140,80</b>

<b>Total pour la période</b>	<b>1,760 T</b>	<b>140,80</b>
------------------------------	----------------	---------------

**Montant exonéré de TVA.**

L'opération bénéficie du régime d'autoliquidation prévu par l'article 283-2 sexies du code général des impôts.

Vous en souhaitant bonne réception, et dans l'attente de votre facture,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

**MERCI DE JOINDRE CE DOCUMENT A VOTRE FACTURE**

N° TVA: FR 43412242315 - SAS AU CAPITAL DE : 568 000 € - RCS: LE MANS 412 242 315 - Code APE: 3832Z

Page 1

Figure 10 : bon de reprise Passenaud des ferrailles.

**Au total, les travaux, compris le nettoyage des dalles béton, ont représenté une dépense voisine de 8000 €t.c.**