

**Gratoire Yvré l'Evêque
Annexe 9 - Incidences sur la flore et la faune - Complément paysager**

Ref. Plan	Ref. Photos	Désignation	Impacté ?	Mesures compensatoires	Remarques
1	1 - 2	Haie arbustive (noisetiers et autres)	non		
2	1 - 3	Haie arbustive (troène)	partiellement	non	Suppression pour amélioration de la visibilité
3	1 - 4	Robinier faux acacia de haut jet	oui	Replantation dans l'emprise du projet	Pas de cavités apparentes
10	5 à 12	Vieux robinier faux acacias boules	potentiellement	L'étude en phase projet tendra à maintenir cet arbre	Cavités apparentes avec terreau et fèces de cétone (pas de pique-prune*) Peu vigoureux, présence de champignons lignivores
		Vieux robinier faux acacias boules	oui	Replantation dans l'emprise du projet	
		Vieux robinier faux acacias boules	oui	Replantation dans l'emprise du projet	
13		Vieux robinier faux acacias boules	non		
20		Tilleul 10/15 ans	oui		
21		Tilleul 10/15 ans	oui	Replantation autour du terrain de pétanque et de l'extension du parking	
22		Tilleul 10/15 ans	oui		
23		Tilleul 10/15 ans	oui		
24	13 - 14	Tilleul 10/15 ans	potentiellement	L'étude en phase projet tendra à maintenir cet arbre	
25		Tilleul 10/15 ans	non		
26		Tilleul 10/15 ans	non		
27		Tilleul 10/15 ans	non		
28		Tilleul 10/15 ans	non		
30	15	Chênes téjards	potentiellement		Pas de présence de cavités apparentes, ni de trous de sortie d'insectes
31	16	Chênes téjards	potentiellement	Adaptation en phase projet de la géométrie du bassin (décalage vers le Sud) pour s'écarter au maximum du pied des arbres	
32	17	Erable champêtre téjard	potentiellement		
33	17	Haie arbustive	non		
40	18 - 19	Arbustes ornementaux (cotoneaster, ...)	oui	Replantation dans l'emprise du projet	Extension du parking de couverture

* vérification effectuée par Anthony Belleste, direction de l'aménagement, de l'agriculture et de l'environnement du conseil Général de la Sarthe), animateur natura 2000 - pique-prune
NB : le défrichement des arbres et haies éventuellement impactés se fera pendant la période de Novembre à Février

**Giratoire Yvré l'Evêque
Annexe 9 - Incidences sur la flore et la faune - Photographies**



Giratoire Yvré l'Evêque
Annexe 9 – Incidences sur la flore et la faune – Photographies



5



6



7



8

Giratoire Yvré l'Evêque
Annexe 9 - Incidences sur la flore et la faune - Photographies



9



10



11



12

**Giratoire Yvré l'Evêque
Annexe 9 – Incidences sur la flore et la faune – Photographies**

13



14



**Giratoire Yvré l'Evêque
Annexe 9 – Incidences sur la flore et la faune – Photographies**



15



16



17

**Giratoire Yvré l'Évêque
Annexe 9 – Incidences sur la flore et la faune – Photographies**

18



19

