


Carte Géologique

Saint Hilaire de Riez



0720000 - 07632000 - 01/11/2007 - 00000000





Résultats de la simulation pour la période de retour T=20 ans en situation actuelle – Marée basse

Légende :

Diagnostic capacitaire des conduites :


- Conduite utilisée à moins de 80 % de sa capacité
- Conduite utilisée entre 80 % et 100 % de sa capacité
- Conduite utilisée entre 100 % et 150 % de sa capacité
- Conduite utilisée à plus de 150 % de sa capacité

Débordements aux nœuds :

-  Volume débordé inférieur à 10 m³
-  Volume débordé compris entre 10 et 50 m³
-  Volume débordé compris entre 50 et 100 m³
-  Volume débordé supérieur à 100 m³

Dysfonctionnements :

- Rue des Tressanges Non recensé
- Place des Minées Répertorié 29/07/02
- Rue des Puits Connu / récurrent







Figure 1 : Localisation des zones Natura 2000



Figure 4 : Localisation des ZNIEFF 1 et 2



 Zones humides