


# RD752 - Créneau de dépassement à 2x2 entre Beaupréau et Saint-Pierre-Montlimard Reportage photographique







1 – Zone humide potentiellement impactée (au premier plan)



1 – RD752 existante et talweg vers l'Evre





3 – RD752 à hauteur du lieu-dit le Petit-Bellevue



4 – RD752 et bois pour partie impacté