



### LEGENDE

**(R 45)** Numéro de regard inspecté

**Réserve** Anomalie importante constatée

**Épave** Anomalie secondaire constatée

**Tronçon en bon état**

#### CARACTÉRISTIQUES DU RESEAU

— Réseau d'eaux usées séparatif

— Réseau d'eaux pluviales

— Conduite de trop-plein

— Fossé.

**PR** Poste de refoulement

**PR** Conduite de refoulement

**Grille / avaloir**

**Chasse préventive hors service**

**Regards de visites**

**Station d'épuration des eaux usées (STEP)**

## Département de la Vendée

# Commune de Saint Vincent sur Graon

### Etude diagnostique du système d'assainissement

## Phase 3 : Localisation précise des anomalies : inspections télévisées

Charge d'études	Destiné par :	Date :	Modifié le :	Echelle :
M. BENZAZA	L. MERE	29/05/2015		1/1.250

**AUDIT**  
Bureau d'Etudes et Environnement et sa filiales

21 des Tranchés  
86700 Cuhac  
tel / fax : 05 49 58 38 36  
mail : contact@audit-environnement.fr  
site : www.audit-environnement.fr