



# Mesures conservatoires

Pont de Noirmoutier


Demande d'examen au cas par cas  
préalable à la réalisation d'une étude  
d'impact – CERFA 141734\*02

# AVANT TRAVAUX

(de la 1<sup>ère</sup> mesure conservatoire)



APRES TRAVAUX  
(de la 1<sup>re</sup> mesure conservatoire)



Pieux en châtaignier de 6ml de hauteur.

⚠ la hauteur limite avant le basculement des pieux vers la mer est situé à -3,00m sur l'histogramme en annexe = fin de la périnnéte de la mesure conservatoire.

A ce jour, il reste 44cm au point le plus critique. (15/243)

AVANT TRAVAUX  
(de la 2<sup>ème</sup> mesure conservatoire)



- Vue n°1 -

APRES TRAVAUX  
(de la 2<sup>ème</sup> mesure conservatoire)

Protection du talus devant la culée Nord pour éviter tout risque de déversement de la culée qui entraînerait des désordres structurels très importants.

Limite

Mesures conservatoires  
à court terme (<1an)



Limite

Mesure conservatoire  
n°2 réalisée en  
février 2013

Mesure conservatoire n°1 réalisée en mai 2012

Voir vue n°2

- Vue n°2 -

APRES TRAVAUX  
(de la 2<sup>ème</sup> mesure conservatoire)

Mesures conservatoires  
à court terme (<1an)

↑  
Limite



Mesure conservatoire n°2 réalisée en mai 2012

↑  
Limite