

3 – Présentation des solutions d'aménagement

Bilan des travaux proposés

| Compartiment morphologique | Etat initial | Etat final |
|----------------------------|--------------|------------|
| Lit mineur | Très mauvais | Bon |
| Ligne d'eau | Bon | Très bon |
| Berges & ripisylve | Très mauvais | Bon |
| Continuité | Très mauvais | Bon |
| Annexes latérales | Médiocre | Très bon |
| Hydrologie | Très mauvais | Très bon |

| | Avant travaux | | Après travaux | |
|------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|
| Secteur | Longueur | Pente | Longueur | Pente |
| Chaumard amont | 1200 m | 1,57 % | 1330 m | 1,37 % |
| Petit Chaumard | 200 m | 1,32 % | 250 m | 0,86 % |
| Chaumard médian | 1340 m | 0,66 % | 1420 m | 0,65 % |
| Chaumard Aval | 635 m | 0,63 % | 655 m | 0,58 % |
| Total | 3375 m | | 3625 m (+7,5%) | |