

ANNEXE : Photographies des moyens d'aération et localisation des points durs



Bâtiment n°A1 – niv00 – pièce 018 - cache grille cassée P007



Bâtiment n°A1 – niv00 – pièce 003 - ouvrant fermé à clef - P001



Bâtiment n°A1 – niv00 – pièce 027 - ouvrant non accessible - P002



Bâtiment n°A1 – niv00 – pièce 003 – grille encrassée - P005



Bâtiment n°A1 – niv00 – pièce 011 – ouvrant non manoeuvrable - P003



Bâtiment n°A1 – niv00 – pièce 018 – poignée ouvrante manquante - P004



Bâtiment n°A1 – niv00 – pièce 010 – grille obstruée par ruban adhésif - P006